



# お願い

## ～検査場入口の待機位置について～

平素より検査業務に対するご理解及びご協力、誠にありがとうございます。

検査場入口庇の腐食物落下により受検車両に損傷を与える事故が発生しました。そのため、検査場入口にて待機する際には、検査場入口庇手前の車両待機位置にて停車し、前の車両がテスターに進入したのちに検査場に入場するようお願い致します。



車両待機位置

今後、検査場入口庇修繕工事を予定しておりますので、工事期間中は、ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願い致します。

独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所